

03 CORREDOR DE EXPORTACIÓN

REVEGETACIÓN DE CONTRATALUDES DE CORTE CASI VERTICALES

ESTUDIO DE CASO · PARAGUAY



Contratalud completamente vegetado — donde antes había suelo rojo desnudo

~90°

CORTES DE INCLINACIÓN EXTREMA

2

CAMPAÑAS DE APLICACIÓN CALIBRADAS

100%

COBERTURA VEGETAL LOGRADA

El desafío: los contrataludes de corte del Corredor de Exportación quedaron con pendientes casi verticales sobre el suelo rojo del este — una superficie donde el agua no se detiene, la semilla convencional no se sostiene y cada lluvia abría surcos nuevos.

La solución: un programa de **hidrosiembra con mantos hidráulicos** ajustado mediante pruebas de campo: formulación, dosis y momento de aplicación se calibraron en campañas sucesivas hasta dar con la receta que se sostiene sobre el corte. Hoy los taludes están completamente vegetados.

Lo que demuestra esta obra: en taludes donde "no se puede sembrar", la combinación correcta de fibra, aditivos y aplicación profesional convierte el corte más difícil en una ladera verde estable.



El punto de partida: corte de suelo rojo sin protección



Aplicación del manto hidráulico con cañón — el color verde marca la cobertura

FICHA DE OBRA

Obra	Corredor de Exportación
Ubicación	Región Oriental, Paraguay
Sistema	Hidrosiembra + mantos hidráulicos Profile
Alcance	Contrataludes de corte de alta pendiente